

渭南高新技术产业开发区建设局

渭南高新区建设局 关于区内建筑工地夏季安全生产大检查的通报

区质安站、区内各参建单位：

6月15日，我局在对区内建筑工地例行安全生产检查中发现豪润新都二期项目存在现场管理混乱、安全措施缺失、未按规定开展安全教育培训等问题，现对该工地相关违规行为进行全区通报批评，质安站要督促该工地做好问题整改，并依据相关条例对违规行为进行逐条顶额处罚。

区内各建筑工地要引以为戒，进一步做好建筑工地安全生产管理工作，严格落实企业主体责任，持续开展安全隐患问题集中整治，加强跟踪整改，实施闭环管理。质监站要进一步强化建筑工地安全监督管理，要切实负起行业监督责任，加大巡查监督力度，对管辖范围内安全生产情况实施全覆盖检查指导，违反安全生产相关规定的建筑工地应立即停工整改，切实把主体责任落实到工地现场，推动高新区建筑施工领域安全生产形势持续稳定向好。

特此通报。

附件: 1. 工程建设各方责任主体质量安全生产管理工作监督检查记录

渭南高新区建设局
2021年6月15日

A red circular official seal of the Weinan High-tech Zone Construction Bureau. The seal features a central five-pointed star and contains the text "渭南高新区建设局" (Weinan High-tech Zone Construction Bureau) around the perimeter.

附件:

工程建设各方责任主体质量安全生产管理工作监督检查记录

工程名称: 嘉润新都二期

1. 安全文明施工措施费未一次性足额支付。
2. 厕所卫生不达标。
3. 安全生产责任险未足额购买。
4. 门口通道未按规范设置安全通道。
5. 物料堆放混乱, 现场垃圾未及时清运。
6. 对停工通知未及时回复。
7. 窗口临边防护过早拆除。
8. 预留洞口无防护措施, 无盖板。
9. 施工电梯安全门关闭, 无人管理。
10. 二次结构构造柱浇筑不规范。
11. 监理通知单整改回复。
12. 灰缝宽度不足, 造成混凝土破损较多。
13. 外架拆除工作人员无安全防护措施。
14. 净空场地无临边防护, 且有人随意出入。
15. 安全技术, 规范, 措施无项目自查记录。
16. 右支排架拆除, 施工单位危大工程安全专项未报审批。整改
17. 现场11, 14, 16楼未缴纳扬尘文明施工措施费, 应立即停工。
18. 现场楼内未设置消防立管。
19. 22层预留孔洞无隐患排查清单。
20. 项目经理, 总监未在岗履职。

渭南高新区建设工程质量安全监督站编制

检查时间: 2021年6月15日

检查人员: 李斌, 赵青, 刘磊, 唐以刚

建设单位: 宋俊利

监理单位: 王华

施工单位: 董明尧

